



Omnibus für Reise, Linie, Schüler

B 18 Sicherheitsausstattung Brandschutz (1)

Verfügen die eingesetzten Omnibusse über geeignete Rauchmelder in Toilette und Stauräumen? Sauberkeit von Stau- und Motorräumen, fachgerechter Anschluss von zusätzlichen elektrischen Verbrauchern!

Eine Nachrüstung der vorhandenen Omnibusse mit Brand- und Rauchmeldesysteme erscheint nur dann sinnvoll, wenn geeignete Nachrüstsysteeme für die jeweiligen Fahrzeugtypen verfügbar sind. Dies gilt neben den Toiletten und Gepäckräumen auch für Brandmelde- und Löschanlagen für den Motorraum. Für nachträglich eingebaute Systeme ist der sach- und fachgerechte Einbau durch eine geeignete Fachwerkstatt nachzuweisen.

In jedem Fall ist auszuschließen, dass in den Stau- und Toilettenräumen brennbare Artikel gelagert werden (Zustandskontrolle, Stichproben).

Falls elektrische Geräte nachträglich eingebaut werden ist auch hier ein Nachweis des fach- und sachgerechten Einbaus durch eine geeignete Fachwerkstatt erforderlich.

Ca. 80 Prozent der Brände in Reisebussen entstehen im Motorraum. Zur Vorbeugung und Vermeidung von Bränden sind Motorräume regelmäßig zu reinigen und auf Undichtheiten zu überprüfen (Zustandskontrolle, Stichproben).